

Gdańsk, 14.07.2026

LWSM „OSOWA” uprzejmie prosi o pilne sprawdzenie instalacji wodnych we wszystkich pomieszczeniach zgodnie z załączonym pismem z Gdańskich Wodociągów:

Gdańskie Wodociągi informują, że podczas zdalnego odczytu wodomierza nr **C22SB018067** zainstalowanego przy ul. Kwiatkowskiego E. 1 A B (101/028383) odebrano komunikat **o ciągłym poborze wody**, co może świadczyć o prawdopodobnej nieszczelności instalacji/sieci wodociągowej znajdującej się za wodomierzem głównym.

W tej sytuacji pilnie doradzamy sprawdzenie szczelności rur (podłączeń) wszystkich urządzeń sanitarnych oraz jakość uszczelek w kranach i urządzeniach podłączonych do instalacji wodnej. W tym celu należy zamknąć wszystkie krany i sprawdzić, czy wodomierz obraca się. Jeśli tak, to należy poszukać przecieku na instalacji/sieci wewnętrznej, tj. za wodomierzem głównym. Dodatkowo informujemy, że komunikat o wystąpieniu alarmu „o ciągłym poborze wody” jest komunikatem wyłącznie informacyjnym, który ma na celu ewentualne zwrócenie uwagi na konieczność podjęcia czynności sprawdzających np. weryfikację szczelności instalacji wewnątrz budynku za wodomierzem, a szczególnie urządzeń służących do poboru wody, w tym spłuczek toalet. W przypadku wodomierza o średnicy **DN20** alarm włącza się w momencie, gdy wodomierz nie zatrzyma się przez okres **9 dni** na dłużej niż **10 minut**.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami naszej spółki pod numerem tel. 58 301 30 91 (sprawy techniczne).

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Jasiewicz

LWSM „OSOWA” uprzejmie prosi o pilne sprawdzenie instalacji wodnych we wszystkich pomieszczeniach zgodnie z załączonym pismem z Gdańskich Wodociągów:

Gdańskie Wodociągi informują, że podczas zdalnego odczytu wodomierza nr **C22SB022845** zainstalowanego przy ul. Zatokowa 22 A (101/028348) odebrano komunikat **o ciągłym poborze wody**, co może świadczyć o prawdopodobnej nieszczelności instalacji/sieci wodociągowej znajdującej się za wodomierzem głównym.

W tej sytuacji pilnie doradzamy sprawdzenie szczelności rur (podłączeń) wszystkich urządzeń sanitarnych oraz jakości uszczelek w kranach i urządzeniach podłączonych do instalacji wodnej. W tym celu należy zamknąć wszystkie krany i sprawdzić, czy wodomierz obraca się. Jeśli tak, to należy poszukać przecieku na instalacji/sieci wewnętrznej, tj. za wodomierzem głównym. Dodatkowo informujemy, że komunikat o wystąpieniu alarmu „o ciągłym poborze wody” jest komunikatem wyłącznie informacyjnym, który ma na celu ewentualne zwrócenie uwagi na konieczność podjęcia czynności sprawdzających np. weryfikację szczelności instalacji wewnątrz budynku za wodomierzem, a szczególnie urządzeń służących do poboru wody, w tym spłuczek toalet. W przypadku wodomierza o średnicy **DN20** alarm włącza się w momencie, gdy wodomierz nie zatrzyma się przez okres **9 dni** na dłużej niż **10 minut**.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami naszej spółki pod numerem tel. 58 301 30 91 (sprawy techniczne).

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Jasiewicz